



# COMUNE DI PESCIA

(Del .G. M. n. 160/2002, Conv. Integrativa n. 973/2006 )

# PIANO STRUTTURALE

LEGGE REGIONALE N.1/2005 e s.m.i.



DOTT.GEOLOGO FRANCO MENETTI

Studio Geologico Sigma

DOTT. GIANLUCA BUCCI

DOTT.SSA LAURA GUASTAPAGLIA

Responsabile del Procedimento

DOTT.ARCH. SIMONE PEDONESE

Elaborazioni Grafiche a cura dell'Ufficio di Piano

arch. Jenny Conti

p.a. Gian Marco Lazzerini

**CARTA DEI DATI BASE**

**QC 20**

***ELENCO INDAGINI  
ESEGUITE DAL COMUNE***

Dicembre 2011

## DATI DI BASE

-----

### ELENCO DELLE INDAGINI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1) Indagini geologiche inerenti un dissesto lungo la Via di S.Margherita
- 2) Indagini geologiche inerenti il dissesto del novembre 2000 nel versante a monte della Via di S.Margherita
- 3) Indagini geologiche inerenti il dissesto del novembre 1994 presso S.Margherita
- 4) Indagini geologiche inerenti il dissesto dell'agosto 2002 lungo la Via di Speri
- 5) Indagini geologiche inerenti i dissesti nella valle del Rio di Zeta
- 6) Indagini geologiche inerenti un dissesto in località Zeta
- 7) Indagini geologiche inerenti la frana del novembre 2000 di Via Capitano Maraviglia
- 8) Indagini geologiche inerenti il dissesto del novembre 2000 di Via Pio X
- 9) Indagini geognostiche inerenti il dissesto del novembre 1999 lungo la Via del Monte a Pescia presso la località Collecchio
- 10) Indagini geologiche inerenti la frana del novembre 2000 in località Valchiusa
- 11) Indagini geologiche inerenti un dissesto lungo la Via di Collodi Castello

- 12) Indagini geologiche inerenti il nuovo parcheggio presso Collodi Castello
- 13) Indagini geologiche inerenti un dissesto nel versante occidentale di Collodi Castello
- 14) Indagini geoelettriche per la ricerca idrica in località Ponte del Marchi
- 15) Indagini geomorfologiche inerenti le lesioni ad un fabbricato ATER in Via degli Ammannati a Pescia
- 16) Indagini geologiche e geotecniche inerenti l'ampliamento della scuola elementare di Collodi
- 17) Indagini geoelettriche per la ricerca idrica in località Campolasso
- 18) Indagini geoelettriche per la ricerca idrica presso lo stadio comunale di Pescia
- 19) Indagini geologiche e geotecniche inerenti l'ampliamento della scuola elementare di Alberghi
- 20) Indagini geologiche e geotecniche inerenti l'ampliamento del Cimitero di Pescia
- 21) Indagini geoelettriche per la ricerca idrica in località Ponte Squarciabocconi
- 22) Indagini geologiche e geotecniche inerenti l'ampliamento del Cimitero di Veneri
- 23) Indagini geologiche e geotecniche inerenti la variante stradale presso Veneri
- 24) Indagini geologiche inerenti il dissesto dell'agosto 2002 lungo la Via di S.Lorenzo a Cerreto
- 25) Indagini geologiche per la frana di Zano
- 26) Indagini geologiche e geotecniche inerenti l'ampliamento del Cimitero di Pietrabuona

- 27) Indagini geologiche nella porzione orientale di Pietrabuona Alta
- 28) Indagini geologiche inerenti un dissesto lungo la Via di Medicina
- 29) Indagini geologiche inerenti il dissesto del novembre 2000 lungo la Via di Medicina
- 30) Indagini geologiche inerenti un dissesto lungo la Via di Medicina
- 31) Indagini geologiche inerenti il dissesto dell'agosto 2002 lungo la Via di Medicina
- 32) Indagini geologiche inerenti il dissesto del novembre 1999 lungo la Via di Medicina
- 33) Indagini geologiche e geotecniche per la costruzione del Depuratore di Medicina
- 34) Indagini geologiche inerenti il dissesto del novembre 1999 lungo la Via del Cimitero di Medicina
- 35) Indagini geologiche inerenti un dissesto nell'abitato di Medicina
- 36) Indagini geologiche inerenti la variante stradale presso la ex scuola di Fibbialla
- 37) Indagini geologiche inerenti alcuni dissesti del novembre 1994 lungo la Via di Fibbialla
- 38) Indagini geologiche e geotecniche per la costruzione del Depuratore di Macchino
- 39) Indagini geologiche e geotecniche per la costruzione del Depuratore di Aramo
- 40) Indagini geologiche inerenti la stabilità del versante sud-occidentale di Vellano
- 41) Indagini geologiche inerenti i dissesti del novembre 2000 lungo il Fosso della Mora – Via Cavour a Vellano

- 42) Indagini geologiche inerenti il dissesto del novembre 2000 lungo Corso dei Preti a Vellano
- 43) Indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione di un parcheggio a Vellano
- 44) Indagini geologiche e geotecniche inerenti l'ampliamento del Cimitero di Vellano
- 45) Indagini geologiche inerenti il dissesto dell'ottobre 2002 presso Via dei Canali a Vellano
- 46) Indagini geologiche e geotecniche per la costruzione del Depuratore di Vellano
- 47) Indagini geologiche e geotecniche inerenti un nuovo parcheggio a Sorana
- 48) Indagini geologiche inerenti un dissesto nella frazione di S. Quirico
- 49) Indagini geologiche inerenti il dissesto dell'ottobre 2002 presso la località Ponte di Castelvecchio
- 50) Indagini geologiche inerenti i dissesti generalizzati nell'area meridionale di Castelvecchio
- 51) Indagine geologica per il restauro della Pieve di Castelvecchio
- 52) Indagini geologiche inerenti un dissesto lungo la Via comunale presso Stiappa
- 53) Indagini geologiche inerenti un dissesto lungo la Via comunale presso Stiappa
- 54) Indagini geologiche inerenti un dissesto lungo la Via comunale presso Stiappa
- 55) Indagini geologiche inerenti la stabilità del versante meridionale di Pontito
- 56) Indagini geologiche inerenti i dissesti dell'ottobre 2002 in località Serrine - Pontito